رقم ٣ - ٣/٠٥٩١

جمعية المهندسين الملسكية المصرية

۲۸ شارع الملكة بالقاهرة — تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٣٠

المواصفات القياسية المصرية

الجبس الصناعي

طبقت بالقاهرة مطاع سكك قدير وتلزافات وتليفونات ايمكوشالصرية مسنة ٢٩٥٧ ESEN-CPS-BK-0000000371-ESE

00426455

رقم ۳ ــ ۱۹۰۰/۳ ــ ۱۹۰۰/۳ . جمعیة الحریندسین الحلسکیة الحصر بر ۲۸ شادع الملسکة بالقاعرة --- تأسست فی ۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۰

المواصفات القياسية المصرية المسرية المسرية المسرية موال البناء

الجبس الصناعي

طبقت القاهرة بمطاب *سكان مَديدة تلزافات وَثيفوات العَكومة العر*يّة مسئة ١٩٥٢

مهيد

تنفي نماً لقرارات المؤتمرات الهندسية في الشرق العربي ، فقد وضع لجنة المواهفات التي كونتها المواهفات التي كونتها بحصية المهندين الملكية المصرية ، مشروع الواهفات القيامية المصرية الذي نبط بها مصروره .

واللجنة أذ تتقم بهـ لما المشروع لحضرات الهندمين والمنتفلين بالأعسال المهندسية ، ترجو منهم التكرم بابداء آوائهم وما يعن لهم من مقترحات في مدي استة تسهوو : حتى تتمكن اللجنة العامة للمواهنات من أجراء اللاؤم للقيام بوضع العينة النهائية الرسية للموامنات القيامية المصرية .

مأيو سنة ١٩٥١

مكرتير لجنة مواصفات البناء محمد محمد عرفى

أعضاد اللجنة

.

الر ئيس	••	حضرة صاحب العزة محمد عزيز كمسال بك
		 الاستاذ الدكتور محبود عمر
		د د محبه محبود ایراهیم
		 الدكتور اسحق مصلفي يحيى
		« الأستاذ محمد خالد معدالدين
:		د د معبد علي حسين
أما الم		د د مع استينو
اهب		 الدكتور محمد أحمد الجندي
		« عبد الفتاح نجيب
4.1	••	« الاستاذ محمد مصطفى السعيد
	••	موميو مودرمان
	••	د جويدو بياتلي
(••	الاستاذ على موسى عفيفي
السكرتير	••	حضرة الاستاذ حامد القداح

ونهرسس

ميدة	•									
1	**	••	••		••			<u>س</u>	ركيب الجب	ş [©]
1						بار	للاخت	العينات	يفية اخذ	5
۲	••		••		الجيس	على	نجري	التي	لاختبارات	n
i	••							e	من الشاة	ز
1	••	••	••				••	شك	جهاد ال	i
٥		••	••		•••	.••	أنواعه	ناري و	لجبس التج	.1
٥	••	••	••	••	••			ص	ببس الص	-
٥	••		••	••	••	••		کیل	ببس التعا	-
٦	••	••		**	••	•• .	••	ي.٠٠	لجبس الطب	1
7	••	••	(الطبر	الجبس	على	تجري	ألتي	لاختبارات	1
٧	••		••		••	••	••	• •	لتست	3
٧			••		0	وامغا	ات الر	أائتراط	عدم توفية	:

مشروع مواصفات الجدبس الصناعي

تشمل هذه المواصفات الجبس البلدي والمصيص وجبس التشكيل والجبس الطبي

1 – ترڭيب الجبس :

خام الجبس هو كبريهات الكالسيوم متحدة بجزئين من ماه التبـــلور أي (كاكب أي و ۲ يدياً) أما الجبس الصناعي فتكون كبريهات الكالسيوم فيه متحــــد ينعف جزء من ماه التبلور أي (كاكب أي و/ليدياً) ويعتنج ذلك من تعليـــل الجبس تعليلا كيماوياً كما هو مبين بالفقرة (ب) من بعد ٤

٢ ـ عينات الاختبار ومن يعممل عليها :

على المفتري أن ينيب عنه من بهاء لأخد عينات الاختبار أثناء عملية المصن أو التغريغ ، وعلى البائع أو المتنج أن يسهل له مهمته في حسدود لا تعرقل نظام العسل .

٣ سـ هينات الاختبار وكيفية الحمول عليها :

اذا كان الجبس معبأ في أكياس فتؤخذ السينات من ٣ / من تلك الأكياس ويجب أن تؤخذ السينات من ومط الكيس وقرب مطعه ثم تعزج مزجاً جيسدا ثم مختزل بالتجزيء التربيعي ليستخلص ما لا يقل من سنة كبلوجرامات للاختبار ــ وييم أن تعط عينة الاختبار بعد ذلك في أتماء محكم حتى لا تتسرب اليها الرطوبة-في طريقها الى معمل الاختبار •

٤ _ الاختبار:

تجري على الجبس الاختبارات الآتية :

(الف) التصومة

(ب) التعليل الكيميائي

الاختبارات الطبيعية والميكانيكية

(الف) النعومة :

يجلف مقدار من البيئة في درجة 20° حتى يلبت الوزن ثم يؤخذ ٠٠١٠ جم وينخسل في المتخل المطلوب حسب توع الجيس كما ميأتي تفعيله يعند • ويهن المنتخل لتسهيل العملية دون الاستعانة بأي عامل يغنط الجيس في فتحات المنخلل. وأخيرا يوزن المتخلف على المنخلل من الجيس وينسب مقويا للوزن الأملي ٠

(ب) التركيب الكيميا ثي :

من التعليل السكيميائي يمكن حساب نسبة خام الجيس (كاكب أم ولا يدبر أ) والجيس المكلس (كاكب أم و مرايد بأ) والهدريد الجيس (كاكب أم و كاكب أم و كاكب أم في خام الجيس عن ص كر أ أما في الجيس المناهي تتختلف النسبة المطلوبة من (كاكب أم و برايد بأ) باختسلاف النرض الذي سيسمل فيه الجيس كما ميذكر فيما بعد .

(ج) الاخبارات الطبيعية واليكانيكية :

و تنطوي على تعيين زمن الفك واجهاد الشد للعينة • وفي مدين الاختسارين يجب بدل بمناية خامة اذ أن المغات الطبيعية للببس المناعي تتأثر تأثرا ظاهرا بالشوائب التي يغلب وجودها عند اجرا• أمثال مده الاختبارات • فيجب أن تكوند الأجهزة المتعلمة في هاية النظافة خالية تمام الخلو من أي أثر من أي كلوريد أو كبريات أو أي هائم عموى •

ولاجراء الاختبارات الطبيعية تستعمل النسبة القياسية لماء الاختبار • وهدفه تعين بالاستمانة بجهاز فيكات المعدل • يتكون جهاز فيكات المعدل (كما في دكل ١) من حامل (أ) به مجرى رأسي القضيب تعاسى (ب) قطره ١٣/٣ سم يتعمل به من العلم السفلي اسطوانة جوفاء من الألومنيوم (ج) قطرها ١٩ مم وطولها يمرك كمم، ويجب أن يكون وزن الجزء المتعرك من جهاز فيكات • ه جراما ولزيادة ذلك الوزن في الأغراض الأخرى يثبت تقل في قمة القضيب الرأسي، ويمكن تأبيت القضيب الرأسي على أي ارتفاع بواسطة المساد المعوي (د) • وعلى القضيب علامة تتحرك فسوق تقديع ملليمتري مثبت في الحامل الأملي • (ويجب أن لا يقترق التدريج في أية تقطة من أقسامه أكثر من ١٥/٥ م من تدريج فياسي ودقته إرام م) •

أما قالب الاختبار فيمنع من مادة غير مسامية وليست قابلة للمدأ والتأكل ويكون ارتفاعه ٤ مم وقطره العلوي ٦ مم وقطره السفلي ٧ مم • ويوفيع القالب عند ملثه على لوح زجاجي مربع طول ضلع ١٠ مم ينطي وجهه العلوي قبل اجسراه الاختبار بطبقة رقيقة من الفازلين لاتقاء تسرب الماء أو العجينة أثناء الاختبار . ولتعيين النسبة التياسية لماء الحلط ينثر • ٢٠ جم من الجبس المنخول على متدار معلوم من ماء قد أذيب فيه ٢ر٠ جم من مؤجل العنك التجاري ويترك المزيج لمدة دقيقتين لميتم امتزاح الماء بالجبس ثم يقلب المزيج لمدة دقيقة واحدة حتى اذا انسجست جميع أجزاء العجينة انسجاماً تاما تعب في القالب ويستعان بتحريك طسرف المنظرين في السبينة لطرد الفقاعات الهوائية ثم يسوي سطح السبينة بالحانة السلوية للقالب عند ذلك تندى اسطوانة جهاز فيكات المعل بالماء ويسمح لها بالهبوط حتى تلامس سطح السبينة في مركز الوجه العلوي للقالب ثم يقرأ التدريج القابل لعلامة القضيب الرأسي وتترك الامطوانة بعد ذلك لتهوي فبئاة فيالعبينة وتعاد قراءة التدريج ويعاد الاختبار بنسبة مائية أخري الى أن تعدد النسبة المنوية التيامية لماء الحلط ومي حجم المساء مقدرا بالسنتيمترات الكعبة الذي يبب خلطه بمقدار ١٠٠ جم من الجبس المناعي ليكون عجينة تستطيع امطوانة جهاز فيكات المدل أن تهبط فيها ٣٠ + ٢م حسب الطويخة السالفة الذكر وللتأكد يبب تكرار هذا الاختبار مرتين على الأقل على شرط أن يعلى نفس النشعة .

زمن الصلك : يستعان جبهاز فيكات (فكل ٢) حيث يستعاض عن الاسطوانة المستعدلة في الجهاز الهندل بأبرة طولها ٥ سم وتعلر مقطعها ١ مم ويبعب أن يكون وزن الجزء المتحرك من الجهاز ١٩٠٠ جم وقطر مقطع الطرف الأكبر من القضيب الرأسي ١٠ م ٠ ولتعيين زمن الهك يعزج ١٠٠٠ جم من العينة بنسبة الماء القياسية وتحب السينة في القالب الى مستوي حافته العليا ثم يختبر زمن المك بأن يسمع لأ بهرة جهاز فيكات بأن تعبط في العبينة بين آن وآخر ويبب أن تكون الأبرة جافة وتطيقة وأن لا تهبط في النقطة الواحدة أكثر من مرة ٠ وتحتبر المينة قد هكت نهائها عند مالا يستطيع طرف الأبرة الهبوط من ٣ مم الى قاع الصبينة ٠ ويكون زمن الملك هو الفترة التي هفت من لحظة المافة الهيئة الى المحنلة التي شكت فيها الصبينة ٠

أجهاد الشد : لامتعنتاج اجهاد الشد يخلط ٥٠٠ جم من العينة بالنسبة القيامية من ماه الاخبار على دفعين وتحب العجبنة في توالب من مادة غير مسامية غير مهلة التأكل لعمل منة طويبات ذات اجاد كالمبينة في شكل ٣ ، ويجب أن يخطى السطح الداخلي للقالب قبل امتحماله بطبقة رقيقة من زيمة معدني و لا يملأ القالب على دفعات بل تحب العجبنة في جميع أجزاء القالب دفعة واحدة ، ويحرك طسرف المسطويين في العجبية لطرد التقاعات الهوائية ثم تموى العجبية عند معلم القالب العلوي وبعد ذلك تحفظ الهيئات في القوالب في جو رطب لهدة ٢٤ ماعة وتفك بعدها وتخرج العينات وتعلف بعدها وتخرج العينات وتعلف غيد لا تزيد رطوبته النسبية عن ١٠٠ / وتتراوح حرارته بين

و توزن الطويبات كل يوم حتى اذا ثبت وزنها في حدود 1 (• / اختبرت قوة تعملها للشد باستخدام احدى آلات الشد القيامية ، ويكون اجهاد السد هو متومط تعمل الطويبات ما عدما ما يختلف منها عن متومط الباقي بما لا يقل عن 0 1 / على أن لا يزيد ما يختلف من الطويبات عن طويبتين ، أما اذا زاد عن ذلك ليعاد الاختياد وتهمل النتائه الأولى .

الجيس التجارى بأنواعه المختلفة :

(الف) جيس الميمن :

وقد يصنع على درجتين: سريع اللهك أو يعلى، الشك · كما وانه قد يكون نامع البياض أو رمادي اللون أو بين هــذا وذاك (الجبس البلدي) ·

النصومة : يعب أن يمر جميع جبس الطلاء من المنفل القياسي الذي طول خلع قتحته ١٤٩ ميكرون ولا يقيقى منه على المخسل القيامي الذي طول خلع فتحته ١٤٩ ميكرون أكثر من \$./

زمن الشـك : اذا كان جبس العلاء سريع الشك فيجب أن يكون زمن الشك بين ۲۰ ، ٤٠ دقيقة ، أما اذا كان جلي- الشك فلايجوز أن يشك قبل ٤٠ دقيقة ،

اجهاد الشد : لا يجوز أن يقل عن 12 كيلوجراما للستيمتر المربع ·

(ب) جبس التشكيل:

ويستممل في انتاج أفكال أو هياكل تصاغ في قوالب خامة أو مور معيشة •

التركيب الكيميائي : يبب أن لا يقل ما يحتويه جبس اللشكيل من (كاكب أ_م و/إيد_ه أ) عن 1⁄4/

التسومة : يبب أن يعر جبس التشكيل جيعه من المنخل اللياسي الذي طول خلع فتحته +90 ميكرون وان لا يتبقى منه على المنخل القياسي الذي طول خلع فتحته 124 ميكرون عن +1 /

زمن الصل : لا يقل عن ٢٠ دقيقة ولا يزيد عن ٥٠ دقيقة . اجهاد الشهد : لا يقل عن ١٤ كيلوجراما للسخيمتر المربع .

(ج) الجبس الطبي :

أزمنة العاك :

يستعمل منه في الأغراض العلبية المختلفة ثلاثة أنواع :

الجيس الطبي رقم ١ _ صريع الشبك

الجبس الطبي رقم ٢ _ متوسط الشك

الجيس الطبي رقم ٣ _ بطيء الشبك

التركيب الكيميائي : يجب أن لا يقل ما يحتويه الجبس الطبي من (كاكب أ و مرار يب أ) عن ٩٣٪ / .

النصومة : يجب أن يمر الجبس الطبي جميعه من المنخل القيامي الذي طول ضلع فتحته ٥٩٠ ميكرون وأن لا يقبقى منه على المنخل القيامي الذي طسول ضلع فححه ١٤٩ ميكرون أكثر من ٥٠/٠

الاختبارات الطبيعية : تجري الاختيارات الطبيعية كما سبق بيانه في بعد \$ فيما عدا الله القياسي للاختبار في تعيين زمن المتك واجهاد العد ففي كليهما يؤخذ * ١١ سم من الماء المقطر لكل * ١٠ جرام من الجبس الجاف ، ويضاف الجبس الى الماء ويترك لعدة ٣٠ ثانية ثم يقلب لمدة ٣٠ ثانية أخرى وتصب السبينة بعد ذلك بسرعة في القالب ،

ف الجبس الطبي رقم ١ ــ لايقل زمن الشك عن دليقتين ولا يزيد عن \$ دقائق ٠ ف الجبس الطبي رقم ٢ ــ لا يقل زمن الشك عن ١٠

في الجبس الطبي رقم ٢٠ ــ لا يقل زمن الصلك عن ٣ دقائق ولا يزيد عن ١٢ دقيقة •

في الجيس العلمي رتم ٣ _ لايقل زمن الصك عن ٢٠ دقيقة ولا يزيد عن ٤٠ دقيقة ٠


اجهاد الشه : لا يجوز أن يقل عن ١٩ كيلوجراما على المنتينتر المربع للجميد ٠


٣ ــ التعبثــة :


يبب أن يعباً الجيس التجاري في أكياس نظيفة خالية من أي جره متجد من جبس مايق • ويبب أن يبين على الكيس اسم المتج ونوع الجبس والوزن العافي والكلى للكيس •

٧ ــ عدم توفية افتراطات الموامغات :

يرفض الجبس اذا لم يوف اعتراطات منه الموامنات على أن يخطر المنتج عن سبب الرفض في طرف خسة عشر يوما من تاريخ استلام الشعنة • ولا يسمح للمنتج بايداء أي اعتراض بعد مرور خسة عشر يوما بعد استلامه لشكوي المشتري • "







طويبة لاختبار اجهاد الثد

110-1904-187A-enter

